

ZÁSADY PÉČE O LEPENÉ DŘEVO



Jedná se o polotovár, a nikoliv hotový výrobek při kterém je třeba dodržet následující zásady:

- v případě povrchové úpravy je nutno ošetřit obě strany stejným nátěrem, i stejným počtem vrstev
- omezit styk s lokálním zdrojem tepla
- nevystavovat vzdušné vlhkosti nad 60%
- nevystavovat působení vody
- změna rozměrů v toleranci 2 % je v předepsané normě

Při nedodržení těchto zásad může dojít k prohnutí desky!